

COMUNE DI MONTE RINALDO

provincia di Fermo

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI

PROGETTO DEFINITIVO/ ESECUTIVO

Elaborato 10	oggetto DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	scala
soggetto proponente: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONTE RINALDO		data SETT 2018

Tecnico Incaricato
Geol. Vincenzo Otera

il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Jan Alexander Frati

STUDIO TECNICO DOTT. VINCENZO OTERA

GEOLOGIA TECNICA ED AMBIENTALE-PROGETTAZIONE GEOLOGICA- COORDINAMENTO SICUREZZA CANTIERI
via Garibaldi 8 63814 Torre San Patrizio (FM) Tel. 329 6342001 e-mail: v.otera@tiscali.it P.IVA: 01322290444



Foto 1 – Via Indaco tratto 1 – inizio tratto di intervento



Foto 2 – via Indaco tratto 1 – termine tratto realizzazione canale raccolta acque



Foto 3 – via Indaco tratto 1 – si osservano avvallamenti della sede stradale



Foto 4 – via Indaco tratto 1 – canale aperto di raccolta acque meteoriche



Foto 5 – via Indaco tratto 1 – canale aperto di raccolta acque meteoriche



Foto 6 – via Indaco tratto 1 – canale coperto di convogliamento acque meteoriche



Foto 7 – via Indaco tratto 1 – griglia di protezione pozzetto di raccordo rete di raccolta acque



Foto 8 – via Indaco tratto 2 – inizio intervento



Foto 9 – via Indaco tratto 2 – termine intervento



Foto 10 – via Cuma – inizio tratto di intervento



Foto 11 – via Cuma – termine tratto di intervento



Foto 12 – via Cuma – cunetta raccolta acque da ripristinare



Foto 13 – via Indaco tratto 3 – inizio tratto di intervento



Foto 14 – via Indaco tratto 3 – sottofondo stradale dissestato



Foto 15 – via Indaco tratto 3 – sottofondo stradale da ripristinare



Foto 16 – via Indaco tratto 3 – termine tratto di intervento



Foto 17 – via Indaco tratto 4 – avvallamenti sulla sede stradale



Foto 18 – via Indaco tratto 4 – realizzazione canale e pozzetto di raccordo scarico acque



Foto 19 – via Bucchiano – asfalto ammalorato



Foto 20 – via Bucchiano – termine tratto di intervento