

PUNTI MONITORAGGIO QUALITA' DELL'ARIA

Punti in uso per il monitoraggio della qualità dell'aria

AR109 - Bianco zona pozzo colonico 6P

AR209 - Aria a valle della discarica - sopra la vasca in c.a di raccolta del percolato

AR309 - Aria a monte della discarica - nel punto di controllo acque profonde MM11

Punti non più utilizzati per il monitoraggio della qualità dell'aria

AR410 - Aria zona Sud-Est - via S. Biagio - casa Ferroni

AR510 - Aria zona Nord-Ovest - via S. Biagio - casa Camacci

AR610 - Bianco zona mulino Strovegli



-Provincia di Fermo-
-Comune di Fermo-



Progetto impianto per la Digestione Anaerobica
dei Rifiuti Organici

Monitoraggio qualità dell'aria

18

Asite
Fermo Ambiente Servizi Impianti Tecnologici
Energia ed impiantistica
Sede Legale: Via Martini, 4 63900 Fermo (FM)
Sede Operativa: C.da San Biagio, 63900 Fermo (FM)
Tel. 0734-622095 Fax 0734-622095

Ing. Fabio CONTI
Via dell'Industria, 279 62014 Corridonia (MC)
Tel./Fax 0733/28.37.27 Cell. 329/9770102
e-mail: fabioconti@gmail.it

Ing. Michele MARZIALI
Via Indipendenza 91 - 63857 Anagnola (FM)
Tel. - Fax 0736.847318 - 349.5981067
E-mail: michele.marziali@gmail.com

Geologo Dr. Gabriele CUTINI
Via A. Gentili n. 9 - 63837 Falerone (FM)
Tel. - Fax 0734.759672 - 347.5585539
E-mail: gabrielecutini@alice.it

RISULTATI DEI MONITORAGGI EFFETTUATI

